

## Traces d'abrasion sur les rideaux métalliques

Les zones d'abrasion sur les surfaces des portes à enroulement sont régulièrement évoquées, en particulier sur le côté intérieur de la porte. Elles sont dues au fait qu'une fois enroulés, les différents profilés d'un tablier de porte à enroulement reposent les uns sur les autres, ce qui entraîne obligatoirement un frottement.

Dans une porte à enroulement opérationnelle, elles sont courantes et doivent être considérées comme absolument normales. Les zones de friction n'altèrent ni la sécurité de fonctionnement ni les caractéristiques fonctionnelles des portes, mais uniquement leur apparence.

(cf. explications du professeur Dr.-Ing. L. Knepper dans Steuff, Das Rolltor, 2ème édition, Werner Verlag)